



Diese Seite wurde aus Englisch [automatisch übersetzt](#).
[Originale Webseite anzeigen](#) oder bewegen Sie die Maus über den Text, um die Originalsprache anzu-

HEIM FOREN GALERIE WIR ÜBER UNS
 KONTAKTIEREN SIE UNS

Hilfe Suche Mitglieder Kalender

Mazda-Forum - Mazda World.org [Mazda Modell Diskussion](#) [Milennia](#)

Willkommen, Gast (Anmelden | Registrierung)

«Weiter Älteste **Milennia** Weiter Neueste»

2 Seiten [1](#) [2](#)>



2001 Milennia P 2.5L V6 Cat. Converter Problem

Optionen [v](#)

tutortom (4)

- Mazda Newbie



25. August 2008, 07:00 Uhr

Post # 1

Gruppe: Jr. Mitglieder

Beitritt: 25.-08 August

Mitglied Nr.: 18995

Hallo, alle.

Mein Auto nicht, um die staatliche Kontrolle, und das OBD-II-Code wurde P0421.

Dies ist ein Katalysator Problem.

Ich habe zwei Katzen-Wandler vor 80k Meilen, aber jetzt habe ich die Zahlung für den Ersatz von cat-Wandler.

Autoshop Schätzungen für die Reparatur von \$ 1150 (\$ 950 und \$ 200 Teile Labor).

It' ist zu viel für mich, so möchte ich an die Stelle der Katalysator durch meine eigenen mit billiger ein.

Die autoshop Typ sagte zu mir, dass der Katalysator, die ersetzt werden müssen, ist "auf der Bank der einen Seite der Maschine kurz nach dem Auspuffkrümmers auf der Innenseite / Firewall-Seite des Motors".

Als ich fragte die dealership, sie sagte zu mir, dass es drei Katzen-Wandler.

Die Teil-Nummern sind,

1. KL1C-20-50XA KONVERTER \$ 537,33

2. KL1C-20-55XA KONVERTER \$ 537,33

3. KL1C-20-600 KATALYST \$ 785 79